

不適合情報

2026年8月31日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	タービン建屋地下3階(管理区域)南側トレンチ内に、古いタバコの吸い殻(1本)を発見した。当該タバコを回収済み。当該事象を周知し管理区域へのタバコの持込禁止を徹底。	2026/08/26	
2	6号機	原子炉水水素イオン濃度計の点検において、計器精度の逸脱を確認した。当該濃度計を校正済み。なお、前回点検から今回点検までの期間中の原子炉水水質管理について影響評価を行い、問題ないことを確認済み。	2026/08/26	
3	6号機	サービス建屋地下1階(管理区域)ホットラボ排風機室に、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の空調設備用資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/08/20	
4	6号機	サービス建屋地下1階(管理区域)ホットラボ排風機室に、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の消防点検用資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/08/20	