

不適合情報

2026年9月8日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	5号機	中央制御室において、排気筒モニタリチウムサンプリングラック異常警報の発報を確認した。調査の結果、流量計測器および周辺機器の不具合と推定。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、サンプリング装置停止期間中のトリチウム管理について影響評価を実施。	2026/09/01	

4. Non-CAQ 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、低電導度廃液系ろ過器逆洗水受タンク(A)の液位指示値が下降していることを確認した。調査の結果、当該タンクからの漏えいが無いことからデータ伝送異常と推定。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/09/01	