

不適合情報

2026年9月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	原子炉複合建屋放射性廃棄物処理設備エリア給気ルーパ室の防火扉枠が、腐食により扉と干渉していることを確認した。当該扉枠を点検・修理。なお、開閉操作に問題はなく、防火扉としての機能に影響なし。	2026/09/05	
2	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ点検用天井クレーンの年次点検において、巻上装置が動作しないことを確認した。調査の結果、巻上装置制御回路継電器の不具合と推定。当該継電器を交換。	2026/09/02	