

不適合情報

2026年9月14日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	5号機	大湊側洗濯建屋1階(管理区域)洗濯廃液系ろ過機室に、水溜りがあることを確認した。調査の結果、洗濯廃液系ろ過機(C)ホースの破れによる洗浄水の漏えい(約120リットル、汚染なし)と推定。拭き取り実施済み。洗浄水元弁を全閉し漏えいを停止。当該ホースを交換。	2026/09/08	