

不適合情報

2026年9月15日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	停止中の換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)において、油タンク油温度低の警報の発報を確認した。調査の結果、油ヒーター温度制御装置の不具合と推定。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2026/09/10	

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	No. 3高起動変圧器点検において、冷却ファン(No. 4群)中継端子箱内の継電器端子に発錆を確認した。調査の結果、中継端子箱ケーブル接続部のシールが破損し、雨水が浸入したものと推定。当該端子を点検・交換およびシールを修理。	2026/09/07	
2	その他	荒浜側焼却設備運転記録用コンピュータの無停電電源装置に警報が発生し、焼却設備のカメラ監視ができなくなったことを確認した。電源装置内の基板不良と推定。当該電源装置を交換。なお、復旧までの間は当該電源装置を介さず電源供給することにより、焼却設備のカメラ監視を実施。	2026/09/09	