

不適合情報

2026年10月2日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	6号機	β ・ γ 線用警報付きポケット線量計の年次点検において、 γ 線照射時の指示値が判定基準を逸脱している線量計(1台)を確認した。当該線量計を使用禁止。前回点検以降の使用実績を調査し、使用者の影響を評価。	2026/09/30	
2	その他	固体廃棄物処理建屋粒子状物質B系サンプリングラックのB1ポンプサンプリング流量が低下していることを確認した。B2ポンプに運転切替。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、A系サンプリングラックでの試料採取に異常はなく、空気の放出管理に影響なし。	2026/09/16	

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/09/29	
2	その他	発電所構内(屋外)において、防火帯標識看板(1箇所)が破損していることを確認した。当該看板を修理。	2026/09/22	