

件名	柏崎刈羽原子力発電所4号機原子炉付属建屋における火災報知器の発報について (続報)
通報日	平成16年10月21日
概要	<p>当所4号機は定期検査中ですが、原子炉付属建屋2階中央制御室用送排風機室(非管理区域)において、平成16年10月21日午後8時4分頃、火災報知器が発報したことから、午後8時5分頃、消防署へ通報しました。</p> <p>当社運転員が同室内へ急行したところ、若干もやがかかった状況ではありましたが、火のないことを確認しておりました。(お知らせ済み)</p> <p>消防署による現場確認を受けた結果、午後9時20分、「火災ではなくディーゼル発電機の煙を吸い込んだもの」との見解をいただきました。</p> <p>なお、同建屋地下1階でディーゼル発電機の試運転を実施しており、発生した排気を吸い込んだことによるものと判断しております。</p> <p>なお、これによる周辺への放射能の影響はありません。</p> <p>(平成16年10月21日 プレス発表内容)</p> <p><a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16102201.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16102201.pdf</a></p>