

件名	定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所1号機におけるプールゲート連絡通路で発見された異物の回収について
通報日	平成17年8月1日
概要	<p>当所1号機（沸騰水型、定格出力110万キロワット）は、平成17年6月14日から第14回定期検査を実施しておりますが、8月1日午後5時20分頃、原子炉建屋3階オペレーティングフロアにてプールゲート連絡通路に仕切り板を取り付ける作業を行っていたところ、当該水路にワッシャー状の金属（直径約18mm）1個を発見し、回収いたしました。</p> <p>今後とも、異物混入防止対策を徹底してまいります。</p> <p>プールゲート連絡通路 燃料移動時に使用済燃料プールと原子炉ウェルをつなぐ通路。</p> <p>（平成17年8月2日 プレス発表内容）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080201.pdf</p>