件	名	地震発生後の状況について		
通報日		平成17年8月21日		
概	要	地震発生時、発電所の状況について通報を実施しています。		
		発生日時	発電所周辺の震度(3以上を記載)	プラント状況
		8/21 11:29	小千谷5、柏崎4、刈羽4	異常なし