

件名	【新潟県中越沖地震】柏崎刈羽原子力発電所6号機原子炉建屋天井クレーンを駆動させる軸の継手の破損について
通報日	平成19年7月24日
概要	<p>本日より6号機の原子炉建屋天井クレーンの点検を開始したところ、天井クレーンを駆動させる軸の2箇所の継手に破損を確認しました。</p> <p>※その後、2箇所について外観目視点検を実施したところ、新たに1箇所の破損を確認しました。</p> <p>今後、当該部以外についても詳細点検を実施します。(8月3日通報連絡)</p>