

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 件名 | 敷地内の火災（6号機タービン建屋1階空気抽出器室における蛍光灯からの発火） |
| 通報日 | 平成25年7月29日 |
| 概要 | <p>〈第一報〉</p> <p>本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：6号機タービン建屋1階空気抽出器室（管理区域） ○発生時刻（当社確認時間）：18時49分頃 ○119番通報時間：18時49分頃 ○状況：確認中 ○現時点における外部への放射能の影響：無し ○蛍光灯から発火があったと当社社員から現場から連絡あり。現在、現場確認中。 <p>〈第二報〉</p> <p>（第一報より追加、補足事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○状況：発火 ○燃えたもの：蛍光灯 ○消防署による判断有無：19時54分 鎮火 ○当該プラントの運転状況：停止中（変化なし） ○負傷者の有無：無し ○自衛消防隊の出動：有り ○19時54分 公設消防による現場確認の結果、鎮火が確認された。 ○21時10分 火災と判定。焼損については蛍光灯の器具のみ、建物への延焼はなし。 <p>（7月29日、30日公表済み）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2013/pdf/25072901p.pdf http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2013/pdf/25072902p.pdf http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2013/pdf/25073001p.pdf</p> |