

件名	火災の恐れがあると判断される事象が発生したとき（発煙の発生）
通報日	2016年8月30日
概要	<p>〈第一報〉</p> <p>本日、当所において発煙が発生したことから、消防署へ連絡を行いました。状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：7号機原子炉建屋中3階（非管理区域） 非常用ディーゼル発電機（C）区域送風機室 ○発生時間：15時23分頃 ○状況：発煙（発火無し） ○消防連絡時間：15時45分頃 ○外部への放射能影響：無し ○固定式消火設備の設置工事において、配管サポートの溶接をしていたところ、近接するゴム製の電線管からの発煙を確認したことから、水をかけ、発煙が収まったことを確認した。 ○消防署による現場確認をこれから行う。 <p>〈第二報〉</p> <p>（第一報より追加、補足事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発煙したもの：空調冷却水系温度調節弁のフレキシブル電線管の表面被覆 ○消防署による判断有無：有り、火災ではないと判断 ○当該プラントの運転状況：停止中 ○負傷者有無：無し ○自衛消防隊出動：無し <p>（8月30日公表済み）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2016/28083001p.pdf</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2016/28083002p.pdf</p>