

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2020年 2月12日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2020年 1月)</p> <p>1号機 第16回施設定期検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回施設定期検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回施設定期検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回施設定期検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回施設定期検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回施設定期検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回施設定期検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認 (2月実施分)
確認日	2020年 2月12日
概要	<p>・「柏崎市消防との合同消防活動訓練の状況確認」</p> <p><確認内容> 柏崎市消防との合同消防活動訓練において、以下を確認いただきました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務本館宿直当番部屋にて通報 (FAX・電話連絡) を確認 ・荒浜側洞道入口付近にて公設消防と自衛消防隊 (初期消火班) による現地指揮本部を確認 <p>・「7号機非常用ディーゼル発電機(C)燃料移送ポンプ (屋外) のケーブル損傷の可能性について」</p> <p><事象概要> 2020年1月17日、定期点検のために不待機としていた7号機非常用ディーゼル発電機 (C) の燃料移送ポンプ (屋外) を点検していたところ、ポンプに電気を供給するケーブルの絶縁不良が確認され、ケーブルが損傷している可能性があることが分かりました。</p> <p><調査の結果、原因> 2019年6月に竜巻対策として燃料移送ポンプエリア屋根設置工事を実施していた際に、コンクリート内支障物確認のための削孔作業により電線管並びにケーブルを損傷させたものと推定しています。</p> <p><確認内容> 当該事象の発生現場付近にて、ケーブル損傷箇所の確認を行い原因となった作業状況等の説明を行いました。</p>