

件名	柏崎刈羽原子力発電所7号機燃料洗浄作業における異物の回収について
通報日	2023年 11月27日
概要	<p>11月13日から実施していた7号機燃料洗浄作業について、11月25日に作業を終え、回収物の調査を実施しておりました。</p> <p>11月27日、水垢や塗膜片のほか、ワイヤブラシの素線と推定される3本（1cm程度）を確認しました。</p> <p>なお、引き上げた洗浄装置に不具合はありませんでした。</p> <p>（11月28日公表済み）</p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/publication/pdf/2023/20231128p.pdf</p>