

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2020年 6月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2020年 5月)</p> <p>1号機 第16回施設定期検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回施設定期検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回施設定期検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回施設定期検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回施設定期検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回施設定期検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回施設定期検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認 (6月実施分)
確認日	2020年 6月10日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・「福島第一ホールボディーカウンター不適切測定における柏崎刈羽原子力発電所における対策について」 ・「7号機 非常用ディーゼル発電機 (B) 電線管損傷について」 <p><確認内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・柏崎刈羽原子力発電所のホールボディーカウンターの現場確認を行い、福島第一における不適切測定の再発防止対策について説明をいたしました。 ・原子炉建屋外壁のボーリング作業時に、7号機非常用ディーゼル発電機 (B) の壁埋設電線管を損傷させた事象について、事象概要、ボーリング作業の実施状況などの説明をいたしました。