

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2020年 9月 9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2020年 8月)</p> <p>1号機 第16回施設定期検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回施設定期検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回施設定期検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回施設定期検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回施設定期検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回施設定期検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回施設定期検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認 (9月実施分)
確認日	2020年 9月 9日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・「展望台北側付近の道路 (屋外) におけるけが人の発生について」 (2020年 8月 20日公表) ・「5号機原子炉建屋内緊急時対策所の設置について」 <p><確認内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・展望台北側付近の道路 (屋外) におけるけが人の発生について、負傷した現場確認および原因と対策について説明しました。 ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所の設置について、現場確認および工事の進捗状況について説明しました。