

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2020年12月9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2020年11月)</p> <p>1号機 第16回施設定期検査中(2011年8月6日から開始)  2号機 第12回施設定期検査中(2007年2月19日から開始)  3号機 第10回施設定期検査中(2007年9月19日から開始)  4号機 第10回施設定期検査中(2008年2月11日から開始)  5号機 第13回施設定期検査中(2012年1月25日から開始)  6号機 第10回施設定期検査中(2012年3月26日から開始)  7号機 第10回施設定期検査中(2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認(12月実施分)
確認日	2020年12月9日
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7号機 大物搬入建屋</li> <li>・7号機 原子炉建屋1階(管理区域)東側通路 (警報付きポケット線量計の取り外し現場)</li> </ul> <p>&lt;確認内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事が完了した7号機大物搬入建屋について、管理区域側から現場を確認いただきました。</li> <li>・7号機原子炉建屋1階(管理区域)において、溶接作業に従事していた作業員が警報付きポケット線量計を取り外した現場を確認、作業時の状況を説明しました。</li> </ul>