

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2021年 2月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2021年 1月)</p> <p>1号機 第16回施設定期検査中(2011年8月6日から開始)  2号機 第12回施設定期検査中(2007年2月19日から開始)  3号機 第10回施設定期検査中(2007年9月19日から開始)  4号機 第10回施設定期検査中(2008年2月11日から開始)  5号機 第13回施設定期検査中(2012年1月25日から開始)  6号機 第10回施設定期検査中(2012年3月26日から開始)  7号機 第10回施設定期検査中(2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認(2月実施分)
確認日	2021年 2月10日
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IDカードの不正利用について  &lt;確認内容&gt;  発電所の所員が他人のIDカードを使い、不正に発電所建屋内に入域した件について、事案の概要を説明しました。</li> <li>・7号機 安全対策工事の一部未完了について  &lt;確認内容&gt;  7号機の安全対策工事の一部である6、7号機中央制御室陽圧化空調機が保管されている区域のダンパーの設置工事が未完了である現場を確認、状況を説明しました。</li> <li>・6号機 非常用ディーゼル発電機のディタンクについて  &lt;確認内容&gt;  6号機の非常用ディーゼル発電機の燃料を保管しているディタンクの現場を確認、設備の概要を説明しました。</li> <li>・5号機 海水熱交換器建屋における水溜まりについて  &lt;確認内容&gt;  5号機の海水熱交換器建屋において、水溜まりが発生した現場を確認、状況を説明しました。</li> </ul>