

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2021年 3月 9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2021年 2月)</p> <p>1号機 第16回施設定期検査中(2011年8月6日から開始)  2号機 第12回施設定期検査中(2007年2月19日から開始)  3号機 第10回施設定期検査中(2007年9月19日から開始)  4号機 第10回施設定期検査中(2008年2月11日から開始)  5号機 第13回施設定期検査中(2012年1月25日から開始)  6号機 第10回施設定期検査中(2012年3月26日から開始)  7号機 第10回施設定期検査中(2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認(3月実施分)
確認日	2021年 3月 9日
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7号機 安全対策工事の総点検の実施状況  &lt;確認内容&gt;  7号機の安全対策工事の一部未完了を踏まえて実施している総点検の概要と実施状況を説明しました。</li> <li>・6、7号機 廃棄物処理建屋の配管壁貫通部  &lt;確認内容&gt;  安全対策工事のうち、6、7号機廃棄物処理建屋の壁貫通部において、火災防護工事が未完了である現場を確認、状況を説明しました。</li> <li>・7号機 高圧代替注水系の配管床貫通部  &lt;確認内容&gt;  安全対策工事のうち、7号機高圧代替注水系の床貫通部において、止水工事が未完了である現場を確認、状況を説明しました。</li> <li>・7号機 原子炉建屋の火災感知器  &lt;確認内容&gt;  安全対策工事のうち、7号機原子炉建屋に火災感知器が未設置となっていた現場を確認、状況を説明しました。</li> </ul>