

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2021年12月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2021年11月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中(2011年8月6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中(2007年2月19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中(2007年9月19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中(2008年2月11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中(2012年1月25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中(2012年3月26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中(2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認(12月実施分)
確認日	2021年12月10日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏崎刈羽原子力発電所 建物・構築物の中越沖地震後の点検について <確認内容> 新規制基準施行にともなう耐震強化工事を実施中の6号機大物搬入建屋において、基礎の杭頭部の一部に損傷を発見したことから、中越沖地震後の点検状況について説明しました。 ・ モニタリングポスト指示値のデータ伝送異常について <確認内容> 発電所敷地周辺に設置しているモニタリングポスト9台のうち、隣接している3台のデータを外部へ伝送する過程で発生した不具合について、調査結果、原因と対策を説明しました。