

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2022年 8月 9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年 7月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2022年 8月 9日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4号機 大物搬入建屋杭の調査状況について <確認内容> 6号機大物搬入建屋の杭損傷の調査に関して、4号機大物搬入建屋の調査状況を確認しました。 ・ 北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について <確認内容> 2017年4月12日に当社が公表した、「北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について(指示)及び(追加指示)」に係る対応について、柏崎刈羽原子力発電所の対応状況を説明しました。