

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2022年10月12日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年 9月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年8月6日から開始)  2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年2月19日から開始)  3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年9月19日から開始)  4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年2月11日から開始)  5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年1月25日から開始)  6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年3月26日から開始)  7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2022年10月12日
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4号機 大物搬入建屋杭の調査状況について  &lt;確認内容&gt;  6号機大物搬入建屋の杭損傷の調査に関して、4号機大物搬入建屋の調査状況を確認しました。</li> <li>・ 2号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料配管からの油漏れについて  &lt;確認内容&gt;  10月5日に公表した不適合のうち、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料配管からの油漏れについて説明し、現場を確認しました。</li> <li>・ 1号機 港湾内への油の流出の可能性について  &lt;確認内容&gt;  9月21日に公表した不適合のうち、港湾内への油の流出の可能性について説明し、現場を確認しました。</li> </ul>