

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2022年11月11日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年10月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年8月6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年2月19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年9月19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年2月11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年1月25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年3月26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2022年11月11日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・7号機 循環水系配管(A)の欠損について <確認内容> 10月26日に公表した不適合のうち、7号機循環水系配管(A)配管の欠損に関して、現場を確認しました。 ・3号機 格納容器における空調フィルタ濾材の発見について <確認内容> 10月11日に公表した不適合のうち、ガラス繊維およびプラスチック板の破片が付着した原子炉格納容器の空気吹出口に関して、現場を確認しました。