件 名	発電所の運転保守状況
通報日	2023年1月11日
概要	柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況
	(2022年12月)
	1号機 第16回定期事業者検査中(2011年8月 6日から開始)
	2号機 第12回定期事業者検査中(2007年2月19日から開始)
	3号機 第10回定期事業者検査中(2007年9月19日から開始)
	4号機 第10回定期事業者検査中(2008年2月11日から開始)
	5号機 第13回定期事業者検査中(2012年1月25日から開始)
	6号機 第10回定期事業者検査中(2012年3月26日から開始)
	7号機 第10回定期事業者検査中(2011年8月23日から開始)

件 名	状況確認
確認日	2023年1月11日
概要	・発電所における除雪対応について
	<確認内容>
	柏崎刈羽原子力発電所における除雪対応について、除雪の方針、2022
	年 12 月の実績等を説明し、新たに導入したロータリ除雪車を確認しま
	した。
	・7号機電源構成について
	<確認内容>
	7号機電源構成について、常用電源と非常用電源の区分、非常用電源の
	系統分離等を説明し、ケーブルの敷設状況、電源盤の配置場所を確認し
	ました。