

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2023年 9月 8日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2023年 8月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始)  2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始)  3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始)  4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始)  5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始)  6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始)  7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2023年 9月 8日
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉圧力容器照射試験片について  &lt;確認内容&gt;  原子炉圧力容器照射試験片の概要説明と、運用状況などについて説明を行いました。</li> <li>・1号機 原子炉複合建屋における水の漏えいについて  &lt;確認内容&gt;  7月21日に発生した1号機原子炉複合建屋における水の漏えい事象について、事象の概要や調査内容について説明を行いました。</li> <li>・柏崎刈羽原子力発電所における熱中症対策について  &lt;確認内容&gt;  柏崎刈羽原子力発電所における熱中症対策の状況について説明を行いました。</li> <li>・3号機 低起動変圧器3SBの油漏えいについて  &lt;確認内容&gt;  8月4日に公表した3号機低起動変圧器3SBの油漏えい事象について、事象の概要を説明し、現場の状況を確認しました。</li> <li>・1/2号機 サービス建屋車庫内コンセントの焦げ跡について  &lt;確認内容&gt;  8月12日に発生した1/2号機 サービス建屋車庫内コンセントの焦げ跡発見事象について、事象の概要を説明し、現場の状況を確認しました。</li> </ul>