

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2024年 1月 12日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2023年 12月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2024年 1月 12日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・12/16 発生 of 7号機タービン建屋シャッター制御盤焦げ跡について <確認内容> 12/16 に発生した 7号機タービン建屋シャッター制御盤の焦げ跡発見について事象の概要を説明し、現場の状況を確認しました。 ・12/25 発生 of 大湊側竜巻固縛装置制御盤焦げ跡について <確認内容> 12/25 に発生した大湊側竜巻固縛装置制御盤の焦げ跡発見について事象の概要を説明し、現場の状況を確認しました。 ・地震計の概要について <確認内容> 発電所に設置されている地震計について、概要を説明し、現場の状況を確認しました。 ・管理区域内における漏えい水処理について <確認内容> 管理区域内における漏えい水処理について、概要を説明しました。