

核物質防護に関する不適合情報

2026年9月7日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

1. 公表区分Ⅰ0件
2. 公表区分Ⅱ0件
3. 公表区分Ⅲ3件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	監視モニターの一部機能が、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、モニターの設定に不足があったことから、再設定を行い、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。	2026/4/6	
2	核物質防護上の設備の鍵の管理が、一部マニュアル通りに実施できていないことを確認したため、マニュアルに従った鍵の管理をするよう運用を見直した。 なお、鍵の無断使用や紛失はなかった。	2026/6/17	
3	核物質防護の情報保護区域内において、一部の場所が監視カメラの画角から外れることを確認した。 対策として、監視カメラの画角を修正した。 なお、不法行為等は確認されなかった。	2026/7/23	

4. 公表区分その他12件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	監視カメラの洗浄機能が、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、当該監視カメラの電源ケーブルが、設計図通りに敷設されていなかったことから、ケーブルを正しい敷設に修正し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は、維持されていた。	2026/5/23	
2	監視カメラの映像が、正常に映らないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。	2025/6/8	
3	監視装置の録画機能が、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、設定に誤りがあったことから設定を変更し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。	2026/3/7	
4	車両点検場で使用する検査装置が、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、当該不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の検査は、予備の検査装置にて実施した。	2026/4/11	
5	侵入検知器が、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、設定に誤りがあったことから、設定を変更し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の侵入検知機能は、維持されていた。	2026/6/14	
6	協力企業より、有効期限切れの車両通行証を紛失したとの連絡があったことから、紛失防止と保管管理を徹底するよう指導を行った。 また、再発防止策として、関係者への再教育を実施した。 なお、当該車両通行証の不正使用は確認されていない。	2026/7/9	
7	事務本館内にある生体認証登録用のパソコンが、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、当該パソコンを交換し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中は、認証登録を一時的に停止した。	2026/7/9	
8	侵入検知器の一部機能が、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の侵入検知機能は維持されていた。	2026/7/26	
9			
10	監視カメラの洗浄機能が、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、当該不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。	2026/8/5	

NO.	不適合内容	発見日	備 考
11	監視用の照明が、正常に点灯しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。	2026/8/11	
12	監視カメラの洗浄機能が、正常に作動しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。	2026/8/16	