

**区分：Ⅲ**

場所	発電所構内	
件名	発電所構内における蜂刺されについて	
不適合の概要	9月3日午前11時頃、発電所構内（1号機軽油タンク）において、塗装作業中の協力企業作業員が左足首付近を蜂に刺され、応急処置の後、病院で診察を受けた。	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u>	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
対応状況	病院で塗り薬の処方を受け帰社（不休傷）。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">本事象は【中越沖地震】に関連する事象ではありません。</div>	