


区分：

場所	構内固体廃棄物仮貯蔵庫建設現場（屋外）	
件名	構内固体廃棄物仮貯蔵庫建設現場（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>11月22日午後1時20分頃、構内固体廃棄物仮貯蔵庫建設現場（屋外）において協力企業作業員が、脚立にのぼり、高さ約2.5mの地点で建設部材の取付け作業を始めようとしていたところ、突風により脚立が倒れそうになり、脚立から飛び降りた際に、左足かかとをコンクリート面に打ち負傷したことから、業務車で病院に搬送しました。</p>  <p style="text-align: center;">事故発生状況</p>	
安全上の重要度 / 損傷の程度	<p>< 安全上の重要度 ></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p>< 損傷の程度 ></p> <p>法令報告要 法令報告不要 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、左足踵骨骨折。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>本事象は【中越沖地震】に関連する事象ではありません。</p> </div>	