

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 1号機タービン建屋における火災について

平成 20 年 7 月 1 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日午前 10 時 4 分頃、定期検査中の当所 1 号機タービン建屋地下 2 階復水器北側エリア（管理区域）において、溶接棒を電気乾燥器で乾燥作業中に、異臭を感じたため当該電気乾燥器を開けたところ発煙が確認されたことから、ただちに当該作業を行っていた協力企業作業員が消火器により初期消火を行うとともに、午前 10 時 6 分頃、消防署へ通報いたしました。

その後、消防署の現場確認により、午前 10 時 50 分に鎮火が確認されました。

原因は、当該電気乾燥器内にあった可燃物が加熱され発煙したものと推定しておりますが、今後、詳細に調査いたします。

なお、本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響もありません。

以 上

柏崎刈羽原子力発電所 1号機 タービン建屋 地下2階（管理区域）

