



区分：Ⅲ

場所	発電所構内	
件名	発電所構内（屋外）における蜂刺されについて	
不適合の概要	平成 22 年 7 月 24 日午後 2 時 40 分頃、3 号機排気筒耐震強化工事後のクレーン解体作業に従事していた協力企業の作業員が、クレーン上で右こめかみ付近（1 箇所）を蜂に刺されたため、業務車にて病院へ搬送しました。	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u>	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
対応状況	病院で傷口の消毒、点滴、塗り薬の処方を受け帰宅しました。 本人の意識等に異常はありません。	

発電所構内（屋外）における蜂刺されについて



柏崎刈羽原子力発電所3号機 屋外