

柏崎刈羽原子力発電所での発煙の発生について（第2報）

平成22年10月\_\_5日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において発煙が発生したことから、消防署へ連絡を行いました。  
消防の現場確認により、火災ではないとのご判断を頂きました。

○発生場所

7号機トラベリングスクリーン 現場中継端子箱

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間（当社確認時間） 16時 20分 頃

○状況 発火 発煙 確認中

○消防連絡時間 16時 20分 頃 確認中

○消防署による判断有無 \_\_\_\_時 \_\_\_\_分（確認中） 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中（変化なし） 停止中（変化なし）

火災の影響により停止 対象外（屋外など）

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り（\_\_\_\_名） 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

○備考（補足事項）

火災でないことのご判断は頂きましたが、最終的な消防署の確認時間については改めてお知らせいたします。

以 上