

**区分：Ⅲ**

号機	4号機	
件名	タービン建屋周辺（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 22 年 11 月 2 日午前 10 時 55 分頃、4号機タービン建屋周辺（屋外）において、道路の側溝据付作業時に、協力企業作業員がハンマー（プラスチック製、長さ：約 90cm、重さ：約 3 kg）を用いて側溝の高さ調整を行っていたところ、共同作業をしていた別の協力企業作業員の右手薬指に誤って当たり出血したため、当所応急処置室で応急処置を行い、業務車にて病院に搬送しました。</p> <div data-bbox="363 857 1414 1574" style="text-align: center;"> <p>再現写真</p> </div>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他設備</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要  <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要  <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、右手薬指圧挫創、末節骨開放骨折と診断され、縫合処置を受けました（4針縫合）。</p> <p>今後、側溝据付作業等でハンマーを使用する際は、使用前に共同作業員に対して注意喚起を行い、周辺をしっかりと確認してから実際にハンマーを使用するよう協力企業に周知いたします。</p>	

# 4号機タービン建屋周辺（屋外）におけるけが人の発生について

