


区分：その他

号機	5号機	
件名	使用済燃料プールにおける物品の確認について	
不適合の概要	<p>(事象の発生状況)</p> <p>定期検査中の5号機において、平成25年4月2日、当社社員が使用済燃料プール内の定例確認を行っていたところ、使用済燃料プールの底面に四角状の物品（縦約30cm×横約30cm、厚さ約1cm）を確認いたしました。</p> <p>(燃料の安全性評価)</p> <p>物品はゴムらしき様相をしていることから、当該プールに保管されている使用済燃料の安全性に影響を与えるものではないと判断しております。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / (その他設備)</p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>今後、当該物品の回収を行うとともに原因調査を進めてまいります。当社は、従前より異物混入防止対策に取り組んでおり、引き続き厳正管理に努めてまいります。</p>	


## 5号機 使用済燃料プールにおける物品の確認について

<使用済燃料プール底部に物品が発見された状況>




※1: 物品を確認した位置は水深約8m

<拡大写真>



使用済燃料プールを上から見たイメージ図



※2: 燃料貯蔵ラックの上端は当該物品が確認された位置より約80cm高い位置にあるため、当該物品が燃料貯蔵ラックの上端に移動し燃料に接触する可能性は低いものと考えております。