

平成 25 年 5 月 7 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

区分：Ⅲ

場所	5号機原子炉建屋地下2階（管理区域）	
件名	5号機原子炉建屋地下2階通路部（管理区域）における病人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 25 年 5 月 7 日午後 3 時頃、定期検査中の 5 号機原子炉建屋地下 2 階通路部（管理区域）において、排水配管の通水確認作業に従事していた協力企業作業員が、作業中に意識を失い倒れた（心肺停止状態）ため、午後 3 時 2 分に救急車を要請し、午後 3 時 37 分に病院へ搬送いたしました。</p> <p>なお、ポケット線量計の値は 0 mS v であり、放射性物質による身体汚染も確認されておりません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	現在、搬送先の病院において、処置を受けているところです。	