

平成 25 年 5 月 8 日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

**区分：Ⅲ**

場所	5号機原子炉建屋地下2階（管理区域）	
件名	5号機原子炉建屋地下2階通路部（管理区域）における病人の発生について（続報）	
事象の概要	<p>平成 25 年 5 月 7 日午後 3 時頃、定期検査中の 5 号機原子炉建屋地下 2 階通路部（管理区域）において、排水配管の通水確認作業に従事していた協力企業作業員が、作業中に意識を失い倒れた（心肺停止状態）ため、速やかに救急車を要請し、午後 3 時 37 分に病院へ搬送いたしました。</p> <p>なお、ポケット線量計の値は 0 mS v であり、放射性物質による身体汚染も確認されておりません。 (平成 25 年 5 月 7 日お知らせ済み)</p> <p>その後、昨晚、病院にて当該作業員の死亡が確認されました。心よりご冥福をお祈りいたします。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	—	