

(お知らせ)

**柏崎刈羽原子力発電所 6号機の
原子炉補機冷却海水系配管接続部に関する補修について**

平成 25年 5 月 23日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 6号機は現在定期検査中ですが、平成25年 5月 1日に当直員のパトロールにおいて、タービン建屋地下 1階（非管理区域）にある原子炉補機冷却海水系*の配管接続部から海水が床面に滴下していることを確認しましたので、床面の養生処置をしておりました。なお、当該設備については待機中でした。

滴下を確認した箇所については点検・補修の準備が整ったことから、来週はじめより点検を行うとともに、当該接続部のパッキン交換による補修を行いますのでお知らせします。

なお、当該系統については、安全上重要な設備に該当しますが、現時点において機能要求はなく、安全上の影響はありません。

以 上

*** 原子炉補機冷却海水系**

原子炉建屋内にある補機（ポンプ軸受、熱交換器等）の冷却水を、熱交換器を介して海水で冷却する系統