

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について（第2報）

平成 25 年 7 月 29 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報（119 番）を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

6号機タービン建屋 1階 SJAE室

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間（当社確認時間） 18時 49分 頃

○状況 発火 発煙 確認中

○燃えたもの

蛍光灯

○119番通報時間 18時 49分 頃 確認中

○消防署による判断有無 19時 54分 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中（変化なし） 停止中（変化なし）
火災の影響により停止 対象外（屋外など）

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り（_____名） 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

*第2報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）

先ほど連絡しました6号機タービン建屋1階 SJAE 室の蛍光灯より発火についての続報
です。



19:54 公設消防による現場確認の結果、鎮火が確認されました。

なお、けが人はおらず外部への放射能の影響はありませんでした。

21:10 火災と判定。焼損については蛍光灯の器具のみ。建物への延焼はありません。

以上


柏崎刈羽原子力発電所6号機タービン建屋（管理区域）における
発火の確認について



柏崎刈羽原子力発電所6号機 タービン建屋 1階


発生場所
(空気抽出器室)

部屋の全体写真



当該の蛍光灯

蛍光灯の写真



蛍光灯を上部から見た写真

