

区分：その他

号機	—		
件名	発電所構内作業における通信ケーブルの損傷について		
不適合の概要	<p>本日、発電所構内の土木作業において、通信ケーブルを損傷させ大湊地区の住民の皆さま（13 軒）にご迷惑をおかけする不適合が発生しましたので、その内容について以下にお知らせいたします。</p> <p>関係する地域の皆さまにはご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。</p> <p>本日、発電所構内大湊側において協力企業作業員が重機による整地作業を行っていたところ、午後 1 時 30 分頃、埋設されている通信ケーブル 1 本が切断していることを確認しました。</p> <p>その後、当該ケーブルは大湊地区の住民の方が使用している集合アンテナ用の通信ケーブルであることがわかりました。このため、当該ケーブルについて午後 4 時 40 分ころ仮復旧を行い映像が受信されていることを確認しました。</p>		
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="1"><tr><td><安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u></td><td><損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</td></tr></table>	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中		
対応状況	<p>本日、ご迷惑をおかけした地域の方へはお詫びさせていただくとともに、ケーブル切断に至った経緯についてご説明させていただいております。</p> <p>また、今後、通信ケーブルについては本復旧を行うこととしております。</p>		