

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について (第2報) (続々報)

平成 27 年 3 月 31 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報 (119 番) を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

5号機タービン建屋2階オペレーティングフロア (管理区域)

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間 (当社確認時間) 10 時 25 分 頃

○状況 発火 発煙 確認中

○燃えたもの

定検用分電盤

○119番通報時間 10時 25分 頃 確認中

○消防署による判断有無 11時 15分 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中 (変化なし) 停止中 (変化なし)

火災の影響により停止 対象外 (屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り (1名) 無し 確認中

○自衛消防隊の出勤 有り 無し 確認中

*第2報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

.....
作業員の診察に関する続報です。

.....
柏崎総合医療センターにて診察していただいた結果、

.....
「左手のⅡ度熱傷」と診断されました。
.....
.....

以 上