


区分：Ⅲ

号機	6号機	
件名	原子炉建屋地下2階（管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2017年2月23日午後2時30分頃、6号機原子炉建屋地下2階（管理区域）において、協力企業作業員が、資材運搬中に通路に設置された足場材につまずいて右足の踵を負傷し歩行不能となったことから、救急車を要請し病院へ搬送しました。 なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。</p> <div data-bbox="405 831 1326 1290" style="text-align: center;"> </div> <p>負傷時の状況（イメージ）</p>	

6号機原子炉建屋地下2階（管理区域）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所6号機 原子炉建屋 地下2階