

区分：Ⅲ

<p>号機</p>	<p>—</p>	
<p>件名</p>	<p>発電所構内（屋外）におけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2017年4月7日午前11時頃、屋外の特定重大事故等対処施設に関する排水管の設置作業に従事していた協力企業作業員が、排水管（ポリエチレン製）をカッターナイフにて切断する際に、誤って右足太もも内側を切創しました。</p> <p>当該作業員については、業務車両にて病院へ搬送しました。</p> <div data-bbox="568 862 1174 1312" data-label="Image"> </div> <p>けがの状況の様子（イメージ図）</p>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>病院における診察の結果、切創と診断され、縫合処置を受けております。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	