


区分：Ⅲ

号機	6号機	
件名	原子炉建屋地下2階（管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2017年12月7日午前9時40分頃、6号機原子炉建屋地下2階南東エリア（管理区域）において、クレーン（チェーンブロック）点検作業に従事していた協力企業作業員5名が、試験用の重りを台車に乗せて運搬していました。</p> <p>スロープをのぼろうとした際に、重りを押さえていた作業員1人が身体のバランスを崩して床に手をつき、押していた台車と床の間に右手（人差し指、中指）を挟み負傷しました。</p> <p>当該作業員については、業務車両にて病院へ搬送しました。</p> <p>なお、当該作業員の身体への放射性物質の付着はありません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="338 1014 874 1608"> <p>作業時のイメージ（実際は5人にて実施）</p> </div> <div data-bbox="932 1014 1394 1312"> <p>負傷した場所（スロープ）</p> </div> <div data-bbox="954 1391 1342 1608"> <p>試験用の重り（約500kg×2個）</p> </div> </div>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、右手人差し指、中指の指先部損傷（暫定）と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、作業に従事する関係者に事例周知し注意喚起を図るとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

6号機原子炉建屋地下2階(管理区域)におけるけが人発生



柏崎刈羽原子力発電所6号機原子炉建屋地下2階