

**区分：Ⅲ**

<p>号機</p>	<p>—</p>	
<p>件名</p>	<p>発電所構内（屋外）におけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2019年1月22日午前8時52分頃、発電所構内（屋外）にある鉄筋加工場において、安全対策工事に従事していた協力企業作業員が、鉄筋の曲げ加工を実施していたところ、加工機と鉄筋との間に指をはさみ、右手の指3本（人差指、中指、薬指）を切断しました。</p> <p>このため、午前8時54分に救急車を要請し、病院へ搬送しました。</p> <p>本人に意識はあります。</p>  <p>けがの発生状況（再現）</p> <p>※2019年1月24日訂正 指がはさまれたのは、加工機の支点ローラーと鉄筋の間ではなく加工機のアームと鉄筋との間でした。</p>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	