

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について (22時50分現在、第2報) 訂正

2019年6月18日

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、22時22分頃に地震が発生しておりますが、22時50分現在の
運転状況は以下の通りです。

(1) プラントの状況

号機名	地震発生前後の運転状況				燃料プール冷却系の状況				燃料プール冷却に係る所内電源の異常	
	地震発生前		地震発生後		地震発生前		地震発生後		有	無
	運転	停止	運転	停止	運転	停止	運転	停止		
1		○		○	○		○			○
2		○		○	○		○			○
3		○		○	○		○			○
4		○		○	○		○			○
5		○		○	○		○			○
6		○		○	○		○			○
7		○		○	○		○			○

号機名	燃料プールからの漏えい		燃料プール水温度に関する情報			備考
			燃料プール水温度	温度上昇率	運転上の制限値 到達予想時間	
	有	無	℃	℃/h	(65℃まで) 時間	
1		○			約	
2		○			約	
3		○			約	
4		○			約	
5		○			約	
6		○			約	
7		○			約	

(2) 発電所内で観測された地震の加速度の最大値
 6号機原子炉建屋基礎マット上端において 20.8 ガル 確認中

(3) 外部への放射能の影響 (無し) (22時50分時点)

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。

(4) 各プラントの点検状況

号機名	プラントの点検結果			原子炉自動停止信号の発生の有無
	異常有り	異常無し	継続中	
1			○	(無)・有:[]
2			○	(無)・有:[]
3			○	(無)・有:[]
4			○	(無)・有:[]
5			○	(無)・有:[]
6			○	(無)・有:[]
7			○	(無)・有:[]

(5) 発電所周辺地域の震度情報

観測所名	柏崎市 中央町	柏崎市 西山町池浦	柏崎市 高柳町岡野町	刈羽村 割町新田	出雲崎町 米田
震度	1	1.5	1	1	1

<その他特記事項>

※ 燃料プール冷却水係り所内電線の異常ありて、
 下記のよう訂正します。

誤) 全機有

正) 全機無

以上

東京電力ホールディングス株式会社
 柏崎刈羽原子力発電所
 TEL (0257)45-3131