



区分：その他

号機	7号機	
件名	非常用ディーゼル発電機（C）燃料移送ポンプ（屋外）のケーブル損傷の可能性について	
不適合の概要	<p>（発生状況）</p> <p>2020年1月17日、定期点検のために不待機としていた7号機非常用ディーゼル発電機（C）の燃料移送ポンプ*（屋外）を点検していたところ、ポンプに電気を供給するケーブルの絶縁不良が確認され、ケーブルが損傷している可能性があることが分かりました。</p> <p>なお、7号機以外の非常用ディーゼル発電機（A、B）が待機中のため、保安規定に基づく機能要求（プラント停止中は3台のうち2台が動作可能）は満足しています。</p> <p>今回の不具合による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>* 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 非常用ディーゼル発電機の燃料である軽油を、屋外の軽油タンクから原子炉建屋内の軽油タンクへ移送するためのポンプ</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p style="text-align: center;">○安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	現在、当該のケーブルの損傷状況および、事象の発生原因を調査中です。	

添付①

7号機非常用ディーゼル発電機（C）燃料移送ポンプ（屋外）のケーブル損傷の可能性について





7号機 非常用ディーゼル発電機への燃料移送経路概要図
(非常用ディーゼル発電機 (C) 点検時の一般的な状況)