


**区分：Ⅲ**

号機	7号機	
件名	中央制御室（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2020年1月31日午前10時30分頃、7号機コントロール建屋2階中央制御室において、制御盤入替工事を実施していた協力企業作業員が、床面に膝をついた際に、床面に置いてあったニッパーにより左膝を負傷（約2センチの切り傷）したため、業務車にて病院へ搬送しました。</p> <p>なお、本人に意識はあり、身体汚染はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院にて左膝の縫合処置（3針）を実施しております。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>	

7号機 中央制御室（非管理区域）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所6/7号機 コントロール建屋 2階