


区分：Ⅲ

号機	—	
件名	土捨場（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2020年3月5日午前3時頃、展望台海側の土捨場において、6号機軽油タンク基礎地盤改良工事で発生した泥の運搬作業を行っていた協力企業作業員が、ダンプ車の荷台清掃作業終了後、ダンプ車本体の梯子から転落し左臀部付近に痛みを感じたため、業務車にて病院へ搬送しました。</p> <p>なお、本人に意識はあり、身体汚染はありません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ダンプ車荷台から梯子で降下</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>足を滑らせ臀部をつく形で落下</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">けがの発生状況（再現）</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院での診察の結果、左大腿骨転子部骨折と診断され、治療を行っております。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>	

土捨場（屋外）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 屋外