

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 1 号機の圧力抑制室内における異物の発見について

平成 15 年 10 月 14 日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

当社・福島第一原子力発電所 2 号機の圧力抑制室内で足場材等の異物が発見されたことを踏まえ、当所におきましても現在停止中のプラントにおいて、原因調査の一環として圧力抑制室内の点検を進めておりますが、10 月 14 日(火) 16 時頃、第 13 回定期検査中の当所 1 号機のサプレッションプール底部にビニール袋に入った電動グラインダを確認いたしました。

今後、原因調査及び発見された異物の回収を進めるとともに、引き続き、点検を進めてまいります。

以 上

(注) 圧力抑制室全体をサプレッションチェンバと呼び、水の部分をサプレッションプールと呼んでいます。