

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 1号機の
圧力抑制室内における異物の発見について(続報その3)

平成 15 年 10 月 18 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 1 号機(沸騰水型、定格出力 110 万キロワット)は平成 14 年 9 月 3 日から第 13 回定期検査を実施中ですが、10 月 13 日から圧力抑制室内の点検・異物回収作業を進めていたところ、本日の作業において午後 4 時頃までに、サブプレッションプール内において保温材 1 個(長さ約 25cm、幅約 15cm、厚さ約 5 cm)及び保温材カバー 1 個(長さ約 38cm、幅約 25cm、厚さ約 0.5mm)等を確認し、これらを回収いたしました。

なお、引き続き点検・回収作業を継続してまいります。

以 上

注：圧力抑制室全体をサブプレッションチェンバと呼び、水の部分をサブプレッションプールと呼んでいます。